



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE

AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA'ECONOMICHE E
PRODUTTIVE INFRASTRUTTURE STRADALI
E PROTEZIONE CIVILE

Direttore: Dott. Achille Contino

Responsabile Infrastrutture Stradali: P.O. Ing. Michelangelo Di Carlo

Responsabile Gruppo 12: Ing. Filippo Napoli

E-MAIL: f.napoli@provincia.agrigento.it

PEC: f.napoli@pec.provincia.agrigento.it

Recapito Telefonico 0922 - 5935464

Agrigento.....

N° Protocollo.....

Classificazione...

fascicolo-----

ORDINANZA n° 15 del 08 LUG. 2019

OGGETTO: Chiusura totale al transito della S.P. n° 37 "Sciacca – Caltabellotta – S. Carlo", nei pressi del Km 8+100 circa, per pericolo caduta massi dal costone denominato "Rocca Porcaria", dalle ore 10,00 del 09/07/2019 e fino al completamento delle lavorazioni di disaggio rocce e messa in sicurezza.

IL TITOLARE DI P.O.

Vista la Relazione dell'Ing. Filippo Napoli, Responsabile della Viabilità Zona Ovest, con la quale viene evidenziata la necessità della chiusura totale al transito della strada provinciale n. 37, attualmente interessata dai "Lavori per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della S.P. 37 "Sciacca – Caltabellotta – S. Carlo", in seguito alle intense precipitazioni del 24 e 25 Novembre 2016, lavori in corso di ultimazione.

La S.P. n. 37 "Sciacca – Caltabellotta- S. Carlo" si inerpica tra i rilievi, presentando versanti per lo più rocciosi in taluni casi a strapiombo sulla strada, con piede più o meno distante da quest'ultima.

Alcuni cinematismi in atto relativi ai suddetti versanti sono stati individuati nel piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e nei mesi di settembre ed ottobre 2018, mentre erano in corso i lavori, forti ed incessanti piogge dal carattere straordinario hanno da un lato dimostrato l'efficacia delle opere di regimazione e stabilizzazione già in avanzato stadio di realizzazione (hanno ben funzionato infatti tutti i pozzetti di convogliamento con tubi armco ed anche tutti i muri in gabbioni) e dall'altro aggravato il dissesto in atto nell'area, dando origine a criticità nuove, di entità rilevante e con rischi non trascurabili, non ricomprese nel PAI.

Il costone roccioso a strapiombo sulla strada, individuabile nelle cartografie con il toponimo Rocca Porcaria, nel territorio del comune di Sciacca al km 8+100 della S.P.37 "Sciacca – Caltabellotta- S. Carlo", risulta visivamente molto fessurato con segni di potenziale instabilità locale in più punti.

In seguito agli anzidetti fenomeni piovosi dei mesi di settembre ed ottobre 2018, alcune instabilità locali si sono aggravate, al punto che il giorno 27 novembre 2018, come da sopralluogo effettuato dai tecnici dello scrivente Settore Infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sono stati trovati massi sulla strada Provinciale, staccatisi dal versante senza causare fortunatamente danni a persone. In ultimo in data 28/03/2019 e 23/06/2019 si sono verificati alcuni distacchi di rocce che hanno praticamente interdetto il traffico e richiesto l'intervento dei VV.FF. Di Sciacca.

Risulta quindi alto il rischio di caduta di massi sulla strada, circostanza avvalorata in ultimo da apposite indagini geo-strutturali condotte sul costone roccioso de quo, che pregiudicano l'incolumità pubblica e richiedono l'urgente messa in sicurezza.

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada D.P.R. del 16/12/1992

Visto l'art. 3 del T.U. 16.05.1993 n. 393;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE

AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE INFRASTRUTTURE STRADALI
E PROTEZIONE CIVILE

Direttore: Dott. Achille Contino

Responsabile Infrastrutture Stradali: P.O. Ing. Michelangelo Di Carlo

Responsabile Gruppo 12: Ing. Filippo Napoli

E-MAIL: f.napoli@provincia.agrigento.it

PEC: f.napoli@pec.provincia.agrigento.it

Recapito Telefonico 0922 - 5935464

Agrigento.....

N° Protocollo.....

Classificazione...

fascicolo.....

ORDINA

La chiusura totale al transito della S.P. n° 37 "Sciacca – Caltabellotta – S. Carlo", nel tratto al Km. 8+100 circa, dal 09/07/2019 fino al completamento delle lavorazioni di disaggancio rocce e messa in sicurezza.

A tal fine il traffico da Sciacca verso Caltabellotta, in entrambe le direzioni, viene deviato sulla SS.115 e sulla S.P. n° 36 "Bivio SS.115 – S. Anna – Caltabellotta".

L'impresa esecutrice ISOR COSTRUZIONI S.r.l. dovrà collocare la necessaria segnaletica diurna e notturna per la chiusura totale al transito della S.P. n° 37 Sciacca – Caltabellotta – S. Carlo, nel tratto dove insiste il costone roccioso denominato "Rocca Porcaria", al Km. 8+100 circa.

Della presente Ordinanza, si dà notizia al pubblico mediante segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Titolare di P.O.

(Ing. Michelangelo Di Carlo)

